




**Réf : ACCFO**

Coefficient de sécurité 1:4




## CROCHET DE FONDERIE À ŒIL

Désignation	CMU en tonne	Ø chaîne en mm	Dimensions en mm					Poids par pièce en kg
			A	B	C	Ø D	P	
<b>5-6</b>	1,12	6/7	94	20	25	15	49	0,50
<b>7-8</b>	2,00	8	122	26	32	18	62	1,08
<b>10</b>	3,15	10	145	31	36	20	76	1,65
<b>13</b>	5,30	13	175	38	41	26	89	3,15
<b>16</b>	8,00	16	205	45	48	32	102	5,41
<b>18-20</b>	12,50	18/20	235	51	54	40	114	7,50
<b>22</b>	15,00	22	265	65	70	47	127	11,40
<b>26</b>	21,20	26	305	72	80	52	136	21,60
<b>32</b>	31,50	32	327	83	93	60	152	28,00

**NOTA :** Ce crochet conçu pour travailler uniquement en fonderie. Il possède un passage très important lui permettant des points d'attaches de grandes dimensions. L'absence de linguet de sécurité le réserve à des applications spécifiques.

**Réf : ACCL**

Coefficient de sécurité 1:4




## CROCHET COULISSANT

Désignation	Désignation pouces	CMU en tonne	Ø câble en mm	Dimensions en mm				Poids par pièce en kg
				A	B	Ø D	P	
<b>09</b>	3/8 - 1/2	1,25	9-13	128	70	17	19	0,65
<b>14</b>	5/8	2,00	14-16	147	80	22	22	0,99
<b>17</b>	3/4	3,00	17-19	174	103	27	30	1,92
<b>20</b>	7/8 - 1	5,00	20-26	210	133	33	40	3,60

Avec ou sans linguet galvanisé - Laqué rouge

**Réf : ACCS**

Coefficient de sécurité 1:4




## CROCHET « S » HAUTE RÉSISTANCE

Désignation	Capacité d'arrimage en tonne	Dimensions en mm			Poids par pièce en kg
		A	B	Ø C	
<b>08</b>	0,2	70	20	8	0,1
<b>10</b>	0,3	80	25	10	0,1
<b>13</b>	0,5	100	30	13	0,2
<b>16</b>	0,75	130	40	16	0,5
<b>18</b>	1	160	50	18	0,7
<b>20</b>	1,25	180	55	20	1
<b>22</b>	1,5	200	60	22	1,3
<b>26</b>	2	220	65	26	2
<b>32</b>	3	260	80	32	3,6
<b>36</b>	4	320	95	36	5,6
<b>40</b>	5	360	110	40	7,9
<b>45</b>	6	400	120	45	11

Marqué à la charge - Ouvert - Laqué rouge - ▲ Ne pas utiliser pour le levage.

**Réf : ACCSO**

Coefficient de sécurité 1:4



## CROCHET « S » HAUTE RÉSISTANCE À ŒIL

Désignation	Capacité d'arrimage en tonne	Dimensions en mm				Poids par pièce en kg
		A	B	Ø C	D	
<b>08</b>	0,20	70	20	8	20	0,10
<b>10</b>	0,30	80	25	10	25	0,12
<b>13</b>	0,50	100	30	13	30	0,26
<b>16</b>	0,75	130	40	16	40	0,53
<b>18</b>	1,00	160	50	18	50	0,81
<b>20</b>	1,25	180	55	20	55	1,10
<b>22</b>	1,50	200	60	22	60	1,30
<b>26</b>	2,00	220	65	26	65	2,00
<b>32</b>	3,00	260	80	32	80	3,60
<b>40</b>	5,00	360	110	40	110	7,90

Marqué à la charge - Avec un œil fermé non soudé - Laqué rouge - ▲ Ne pas utiliser pour le levage.